

TP-Link ARCHER C50



ARTIKELNUMMER	62957
FABRIKANTNUMMER	ARCHER C50
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

WAN-verbinding	
Ethernet WAN	Ja
Draadloos LAN	
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	1200 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	300 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	867 Mbit/s
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Port forwarding	Ja
VPN eigenschappen	PPTP, L2TP, IPSec
Gevoeligheid ontvanger	5GHz:11a 54M: -77dBm11ac VHT20 MCS8: -70dBm11ac VHT16 MCS8: -69dBm11n HT40 MCS8: -72dBm
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Beheerfuncties	
Quality of Service (QoS)	Ja
Reset button	Ja
WPS Push Button Security	Ja

Protocollen	
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
Design	
Type product	Router om neer te zetten
Kleur van het product	Zwart
Aan/uitschakelaar	Ja
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter	Ja
Antenne	
Soort antenne	Extern
Antennas quantity	2
Energie	
Type stroombron	AC
Spanning	12 V
Output current	2 A
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Gewicht en omvang	
Breedte	182,9 mm
Diepte	123,5 mm
Hoogte	32,1 mm
Verpakking	
Snelstartgids	Ja
Overige specificaties	
Frequentieband	2.4 - 5 GHz

Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI)	Ja
DoS aanval preventie	Ja
Filtratie	Ja
MAC adres filtering	Ja
IP-adresfilter	Ja
DMZ support	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.