

TP-Link EAP215 Omada Bridge Kit



ARTIKELNUMMER 69328

FABRIKANTNUMMER EAP215-BRIDGE KIT

PRIJS € 159,90 ✕

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Kenmerken		Poorten & interfaces	
2,4 GHz	Nee	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3
5 GHz	Ja	Aantal USB 2.0-poorten	0
6 GHz	Nee	Energie	
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens	867 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE)	Ja
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz)	867 Mbit/s	Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Passive PoE
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	867 Mbit/s	DC voltage bereik	12 V
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Design	
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v	Plaatsing	Paal
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Kleur van het product	Wit
MIMO	Ja	Reset button	Ja
MIMO-type	Multi User MIMO	LED-indicatoren	Ja
VLAN-ondersteuning	Ja	Antenne	
Rate limiting	Ja	Soort antenne	Intern
Quality of Service (QoS)	Ja	Type antennerichting	Directioneel
BeamForming	Ja	Antennefuncties	Ingebouwde antenne
Zendvermogen (CE)	<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band 1/2, ERP)	Antenne versterkingsniveau (max)	11 dBi
Zendvermogen (FCC)	<22dBm (5 GHz band1/4)	Polarisatie	Dubbele polarisatie
Beveiliging		Certificaten	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Certificering	CE, FCC, RoHS
MAC adres filtering	Ja	Gewicht en omvang	
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	Ja	Breedte	224 mm
Access Control List (ACL)	Ja	Diepte	79 mm
Draadloos LAN		Hoogte	60 mm
WiFi Standaard	WiFi-5	Gewicht	330,9 g
Beheerfuncties		Inhoud van de verpakking	
Web-gebaseerd management	Ja	Snelstartgids	Ja
Syslog	Ja	Eisen aan de omgeving	
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.