

TP-Link Easy Smart Switch - 8xPoE+ out /63W /1xRJ45 /1xSFP



NIEUW

ARTIKELNUMMER	69620
FABRIKANTNUMMER	TL-SG1210P
PRIJS	€ 81,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties		Energie	
Switch type	Unmanaged	Vermogenstoevoer inclusief	Nee
Quality of Service (QoS)	Ja	DC voltage input	53.5 V
Poorten & interfaces		Stroom	1.31 A
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	9	Stroomverbruik (typisch)	7,11 W
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Vermogensverbruik (max)	78,13 W
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	9	Power over Ethernet (PoE)	
Aantal moduleslots SFP	1	Power over Ethernet (PoE)	Ja
Netwerk		Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	8
Netwerkstandaard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	63 W
10G support	Nee	Eisen aan de omgeving	
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Auto MDI/MDI-X	Ja	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Auto-negotiation	Ja	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
MAC-adres zelflerende functie	Ja	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
MAC-adres zelfverouderende functie	Ja	Warmtedissipatie	266,42 BTU/h
Optische vezel		Gewicht en omvang	
Fiber ethernet cabling technologie	1000BASE-X	Breedte	209 mm
Fiber type	Single-mode	Diepte	126 mm
Data-uitwisseling		Hoogte	26 mm
MAC-adrestabel	4000 entries	Inhoud van de verpakking	
Switchingcapaciteit	20 Gbit/s	Meegeleverde kabels	AC
Store-and-forward	Ja	Snelstartgids	Ja
Beveiliging		Gebruiksaanwijzing	Ja
IGMP snooping	Ja	Gebruikershandleiding	Ja
Design		Netwerk	
Kleur van het product	Grijs	Maximale snelheid	1000 Mbit/s
Materiaal behuizing	Metaal	Certificaten	
LED-indicatoren	Ja	Certificering	CE, FCC, RoHS
Ophangstelsel voor aan de muur	Ja	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.